
DICA TÉCNICA **ZEN** #32

DIFERENÇA ENTRE OS IMPULSORES ZEN 0150 E 0155

Os impulsores 0150 e 0155 são parecidos, porém um detalhe faz toda a diferença. O passo (ou ângulo) das estrias do arraste são diferentes, caso aplicado o errado, não monta no motor.


0150



193,2 mm



0155



101,3 mm

