DICA TÉCNICA **ZEN** #27

DIFERENÇAS ENTRE IMPULSORES 1676 E 1081

Os impulsores 1676 e 1081 são aparentemente iguais, tanto fisicamente, quanto em suas principais medidas, porém, existem algumas diferenças que tornam impossível a substituição de um pelo outro.

• Impulsor ZEN 1676



T	12	Nº Dentes
G	37,26	Ø Ext. Dentes Pinhão
L	92,7	Comprimento Total
	Horário	Sentido de Rotação
CT	44	Nº Dentes Coroa
CG	64,8	Ø Externo Coroa

• Impulsor ZEN 1081



T	12	Nº Dentes
G	37,26	Ø Ext. Dentes Pinhão
L	92,7	Comprimento Total
	Horário	Sentido de Rotação
CT	44	Nº Dentes Coroa
CG	64,8	Ø Externo Coroa

- Diâmetro externo do batente: o 1676 é maior que o 1081.
- Avanço até a cremalheira: o pinhão 1676 avança 2,5 mm a mais em comparação com o 1081 quando acoplado com o volante do motor.