
DICA TÉCNICA **ZEN** #31

DIFERENÇA ENTRE OS MANCAIS 3712 E 3952


Os mancais dianteiros do alternador 3712 e 3952 são semelhantes, mas tem as medidas do diâmetro de passagem do eixo diferentes:

3712



d = 31,1 mm

3952



d = 33,7 mm

